

USB HDTV-GT (WIN 8) 설치방법

Windows 8 x64에서는 서명이 되지 않은 드라이버가 설치가 되지 않습니다.

이 드라이버를 설치를 하기 위해서는 설정을 해줘야 하는 부분이 있습니다.

1. 설정(윈도우키+I) -> PC 설정 변경 클릭!

2. 일반 -> 고급시작옵션에 다시시작 클릭!

컴퓨터가 종료가 되면서 새로운 창이 뜹니다.

아래경로 순으로 클릭!

3. 문제해결 > 고급옵션 > 시작설정 > 다시시작

재부팅 되면서 시작 설정 화면이 뜹니다.

- 1) 디버깅사용
- 2) 부팅 로깅 사용
- 3) 저해상도 비디오 사용
- 4) 안전 모드 사용
- 5) 안전 모드(네트워킹 사용) 사용
- 6) 안전 모드(명령 프롬프트 사용) 사용
- 7) **드라이버 서명 적용 사용 안함**
- 8) 맬웨어 방지 보호 조기 실행 사용 안 함
- 9) 오류 발생 후 자동 다시 시작 사용 안 함

여기서 F7번키를 눌러 실행을 하고 나면 윈도우 부팅이 됩니다.

이제 윈도우 화면에서 드라이버와 프로그램을 설치 한 후 USB를 컴퓨터에 연결합니다.